


Advance Organizer



Funktion
des Bauteils




Schonhammer

CNC-Technik

- Grundlagen
- Systematik beim Programmieren
- Programmieren
- Simulation



Programmierplatz
starten



CNC-Programm
schreiben

Programmierplatz



Download
Installation

Maschinenbedienung



Fertigung

Werkzeuge Spannmittel Steuerung Prüfen

Dokumentation



Anmerkungen: In Ihrem Betrieb soll die Baugruppe „Schonhammer“ in größerer Stückzahl gefertigt werden. Sie haben den Auftrag, alle notwendigen Fertigungsvorbereitungen zu treffen, alle benötigten Unterlagen anzufertigen, die CNC-Programme zu erstellen und zu simulieren sowie die Vorfertigung durchzuführen. Die Drehteile werden auf einer CNC-Drehmaschine mit der SIEMENS-Steuerung nach Vorgaben gefertigt. Das Rohteil wurde bereits auf Fertiglänge gebracht und mit Zentrierbohrung beidseitig versehen. Die Fertigungszeichnung liegt vor.